

Programare CAM/CNC 3–5 axe

Servicii pentru piese, utilaje si procese care necesita trasee verificate, postprocesare si control inainte de lansare.

Servicii

- Programare 3 axe pentru piese prismatice, matrite si componente de serie.
- Programare pozitionala si simultana in 5 axe.
- Optimizarea strategiilor, sculelor si parametrilor.
- Simulare, verificare si postprocesoare adaptate configuratiei.

Date necesare

- Model STEP sau Parasolid si desen PDF.
- Material, semifabricat, cantitate si termen.
- Utilaj, control CNC, numar de axe si scule disponibile.

Proces

- Analiza datelor si a riscurilor.
- Stabilirea livrabilelor si criteriilor de validare.
- Programare, simulare, verificare si livrare structurata.

Pret la cerere. Configuratia finala se stabileste dupa analiza datelor tehnice si a fluxului de lucru.

Contact: 0773 344 866 · dinamicproea@gmail.com · dinamicpro.ro